



SIDP

Service des eaux
Roche-de-Mars 5
CH-2900 Porrentruy

Rapport d'analyse d'échantillon : 261614-1

Emission du rapport 11 juillet 2026

N° de client	00265
N° de dossier	2600790
Nature de l'échantillon	Eau
Nom du préleveur	<i>Fabio Fulgido</i>
Plan et méthode d'échantillonnage	Référence client
Date d'échantillonnage	<i>08.07.2026</i>
Date de réception	<i>08.07.2026</i>
Conditions météo et température ambiante	<i>Beau 23°C à 30°C</i>
Point de prélèvement	<i>261614 : Champs-Fallats, Station de pompage après UV</i>
(identification, description, état)	<i>261615 : Fontenais, Chambre de livraison</i>
	<i>261616 : Réservoir Russelin</i>
	<i>261617 : Station pompage patinoire</i>
	<i>261618 : Chambre de livraison hôpital</i>
	<i>261619 : Réservoir les Grippons</i>
	<i>261620 : Réservoir Mont-Terri</i>
	<i>261621 : Montaigne, Station de pompage réseau SIDP</i>
	<i>261622 : Montaigne, Station de pompage alimentation Bressaucourt</i>

Remarque :

Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu'elle ne contient ni *Escherichia Coli*, ni Entérocoques dans 100 ml et moins de 300 germes aérobies par ml.

Commentaire :

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Pour plus d'information, se reporter à nos conditions générales de vente. (*) Analyses non accréditées (**) Analyses accréditées et sous-traitées (***) Analyses non accréditées et sous-traitées. Aucune information provenant du Laboratoire ne sera communiquée à des tiers non concernés par cette prestation. Le rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation de RuferLab S.A. Le Laboratoire n'est, en aucun cas, responsable des données fournies par le client ; celle-ci sont inscrites dans le rapport en *Italiques*. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire.

Résultats revus et approuvés avant émission par :

RuferLab SA

Stéphane Rufer
Directeur

Analyses effectuées, n° échantillon 261614-261622

Paramètres d'analyses	Méthode	Date d'analyse Mise en culture	Unité	261614	261615	261616	261617	261618	261619	261620	261621	261622
				Champs-Fallats Station de pompage après UV	Fontenais Chambre de livraison	Réservoir Russelin	Station pompage patinoire	Chambre de livraison hôpital	Réservoir les Grippons	Réservoir Mont-Terri	Montaigre, Station de pompage réseau SIDP	Montaigre, Station de pompage alimentation Bressaucourt
Heure de prélèvement				09h32	10h20	08h55	10h11	11h00	09h17	09h55	10h48	10h45
Nombre de flacons				1	1	1	1	1	1	1	1	1
Température			°C	16.7	18.0	17.9	18.8	19.3	15.6	17.5	19.3	17.1
Traitement				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Microbiologie												
Escherichia Coli	7.2-MOD-002-15-01	08.07.2026	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entérocoques	7.2-MOD-002-15-02	08.07.2026	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Germes aérobies	7.2-MOD-002-15-03	08.07.2026	UFC/ml	0	6	7	0	1	0	1	3	0

